


Colores valores de los Condensadores

	Color	1ra y 2da banda	3era banda	Tolerancia		Tensión
		1era y 2da cifra significativa	Factor multiplicador	para C > 10 pF	para C < 10 pF	
 <p>1 : Primera banda. 2 : Segunda banda. 3 : Multiplicador. 4 : Tolerancia. 5 : Tensión máxima soportable.</p>	Negro		X 1	+ / - 20%	+ / - 1 pF	
	Marrón	1	X 10	+ / - 1%	+ / - 0.1 pF	100 V
	Rojo	2	X 100	+ / - 2%	+ / - 0.25 pF	250 V
	Naranja	3	X 10 ³			
	Amarillo	4	X 10 ⁴			400 V
	Verde	5	X 10 ⁵	+ / - 5%	+ / - 0.5 pF	
	Azul	6	X 10 ⁶			630 V
	Violeta	7				
	Gris	8				
	Blanco	9			+ / - 10%	